200812054003

报告编号：YXJC2109001-06

检 测 报 告

委托单位 ： 宝泰隆新材料股份有限公司（污水处理厂）

检测类别 ： 委 托 检 测

样品类别 ： 废水

黑 龙 江 禹 翔 检 测 技 术 有 限 公 司

2021 年

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检样品，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、[illegible]

[illegible]

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路 16 号		
联 系 人	李吉福	联 系 电 话	18724641505

[redacted]

量	种法 HJ 505-2009	LRH-70　YXE015
石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	红外测油仪 ZH-800　YXE005
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 50mL

[redacted]

[redacted]

	挥发酚	0.020	0.30	mg/L	
	硫化物	0.013	0.50	mg/L	
2021.09.01	苯	0.002L	0.10	mg/L	污水处理

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果	标准限值	单位
		屈	0.000005L		
		苯并[k]荧蒽	0.000004L		
污水处理站	2021.09.01	茚并[1,2,3-cd]芘	0.000005L	0.05	mg/L
生活污水		二苯并[a,h]蒽	0.000002L		

[redacted]

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编制人：

审核人：

签发日期：